

LAVORO IN OFFICINA AZIENDALE



L'officina meccanica è un luogo dove sono presenti principalmente rischi di natura "FISICA e CHIMICA" che possono procurare danni da: schiacciamento, proiezione pezzi, abrasione, cesoimento/taglio, rumore/vibrazioni, sollevamento/movimentazione pesi, scottature, perforazioni, irritazioni, ecc.

L'accesso è consentito solo a persone autorizzate.

Il personale non autorizzato potrà accedere solo se accompagnato.



Utilizzare attrezzature ed utensili a norma e marcati CE se acquistati dopo il 1996 individuati con una specifica targhetta ed il marchio CE.



Prima di utilizzare attrezzature ed utensili informarsi o leggere il manuale d'istruzioni.



Non togliere i dispositivi di sicurezza presenti negli organi in movimento delle macchine. Se non estremamente necessario non operare da soli all'interno dell'officina almeno quando si eseguono le operazioni a rischio.



Non effettuare nessun tipo di operazione sulle macchine e sugli attrezzi quando esse sono accese o in movimento.



Non indossare anelli, catene o indumenti con elementi pendenti che possono impigliarsi negli organi in movimento.



Indossare indumenti con polsiere aderenti e scarpe antinfortunistiche.



In caso di lavori che provocano polveri indossare apposite mascherine.



Utilizzare sempre apparecchiature elettriche a norma e in perfetto stato di manutenzione.



Conservare e utilizzare con cautela i materiali infiammabili (es. oli, disincrostanti, ecc.).



I lavori in officina possono generare pericoli di taglio e schiacciamento.



Utilizzare guanti impermeabili, occhiali e adeguato abbigliamento quando si usano sostanze corrosive, oli, ecc.



Non indossare i guanti (*) antitaglio, antiabrasione, anticalore, antivibrazioni, occhiali protettivi (**) e otoprotettori (***)



b) Assicurarsi che il pezzo in lavorazione e gli utensili siano saldamente fissati attraverso pinze e/o morsetti.



OPERAZIONI DI MOLATURA

a) Indossare i guanti (*) antitaglio, antiabrasione, anticalore, antivibrazioni, occhiali protettivi (**) e otoprotettori (***)



b) Assicurarsi che il pezzo in lavorazione e gli utensili siano saldamente fissati attraverso pinze e/o morsetti.

OPERAZIONI DI TRONCATURA, TAGLI E FORATURA

a) Indossare sempre i guanti (*) e ove indicato occhiali protettivi (**) e otoprotettori (***)



b) Evitare di tenere bloccato il pezzo con le mani;



c) Utilizzare pinze, morsi, ecc. al fine di bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.



OPERAZIONI DI SALDATURA

a) Evitare di tenere bloccato con le mani l'oggetto da saldare;



b) Utilizzare sempre maschere o occhiali per la protezione degli occhi e occhiali



normali quando viene tolta la scoria di saldatura;



c) Indossare grembiuli, manichette e guanti;



d) Non lasciare incustoditi i materiali caldi dopo la saldatura.



OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

a) Non sollevare pesi superiori a 25 kg per uomo adulto e 20 kg per donna adulta;



b) Assicurarsi che il carico sia fissato saldamente agli organi di movimentazione;



c) Posizionarsi fuori dal raggio d'azione delle macchine di sollevamento



carichi e indossare il caschetto protettivo in caso di carichi sospesi;



d) Corretto sollevamento dei carichi e assunzione di corrette posture di lavoro.



LE TRAVAIL À L'USINE



Les risques liés au travail à l'usine sont généralement physiques et chimiques.



Les dommages peuvent être causés par: écrasement, projection de pièces, abrasion, coupure, bruit/vibration, levage/manutention manuelle de charge, brûlures, perforation, irritation.



Entrée interdite aux personnes non autorisées.



Accès permis aux personnes non autorisées seulement s'elles sont accompagnées par le personnel autorisé.



Les matériaux et les outils utilisés dans l'usine doivent suivre la règle CE. Si ils ont été achetés après le 1996, ils doivent avoir une spécifique plaque et la marque CE.



Lire, comprendre et observer toutes les consignes de sécurité du manuel d'instructions avant d'utiliser les matériaux et les outils.



Il est interdit de retirer les dispositifs de sécurité des machines et des équipements en mouvement.



En cas des opérations risquées dans le travail à l'usine, s'il n'est pas nécessaire, ne travaillez pas tous seuls.




Ne touchez pas les pièces et les machines quand ils sont allumées ou en mouvement.



Ne portez jamais des bijoux, des chaînettes de cou, des vêtements amples ni d'autres accessoires qui peuvent se prendre dans les parties en mouvement de l'outil.



Portez des vêtements et des équipements de protection et des chaussures de sécurité.



Portez un masque antipoussières lorsque le travail peut provoquer de la poussière.



Utilisez les outils électriques conformes et en parfait état.



Conservez et manipulez avec précaution les produits inflammables (par ex huiles, désincrustants).



Les travaux à l'usine peuvent provoquer des dommages par la coupure et l'écrasement.



Portez des vêtements et des équipements de protection tels que les gants imperméables, les protections des yeux et les vêtements de sécurité lorsque vous manipulez substances corrosives, huile, etc.



LES OPÉRATIONS DE MEULAGE

a) Pendant le meulage, portez un équipement adapté: des gants ajustés (résistant à la coupure, à la perforation, à la chaleur, aux vibrations), des lunettes de protection, des protections auditives;



b) Abloquer la pièce à l'outil par pinces et étaux.



LES OPÉRATIONS DE COUPURE ET DE FORURE

a) Portez toujours les gants (*) de protection et, si nécessaire, les lunettes de protection (**) et les protections auditives (***)



b) Ne bloquez pas la pièce parmi les mains;



c) Utilisez des dispositifs de serrage (pinces et étaux) pour maintenir en place la pièce à travailler.



LES OPÉRATIONS DE SOUDURE

a) Ne bloquez pas la pièce parmi les mains pendant le soudage;



b) Utilisez des équipements de protection des yeux (des lunettes de protection pendant le soudage, des lunettes normales pendant le déplacement des laitiers de la soudure);



c) Portez aussi des tabliers de protection, des manichettes et des gants de sécurité;



d) Ne laissez pas sans surveillance les matériaux chauds après le soudage.

LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGE

a) Ne soulevez pas de charges supérieurs à 25 kgs pour l'homme et 20 kgs pour la femme;



b) Fixer la charge aux outils de manutention;



c) Les travailleurs doivent être hors de rayon d'action des outils de manutention.



Si il y a des charges suspendus, des travailleurs doivent mettre le casque de protection;



d) Les correctes postures pour soulever des charge.

